

木組工法のやり方



① 束柱に電動丸のこで切り込みを入れる。写真は大きさが45×90使用、切り込み深さ45mmです。



② 手のみで切り欠きます。ウリンは木目が直方向のため、手のみ(追い入れノミ)で簡単に切り欠くことができます。



③ 束柱を大引きに固定します。
大引きの上に根太がピッチ(900mmから1200mm)でのります。